
Corte: contorno exterior y huecos de las asas.
Pliegue: líneas discontinuas y unión central.
No cortes la unión de los dos paneles.

Feliz Navidad





parainprimir.org



Feliz Navidad

parainprimir.org